


FERS A SOUDER CHAUFFÉS PAR L'ARC



Température maximum obtenue : **600** degrés.

Fonctionne sur courant de **40 à 220** volts.

Toutes soudures industrielles

Fonctionne sur continu et alternatif

Chauffe en **3** minutes.

DEMANDEZ LA NOTICE

Fers à Souder "ARCTURUS"

AUX

Etabl^{ts} CŒUILLE & C^{ie}
7, rue Saint-Sébastien, PARIS

R. C. SEINE 208.484